

## 改善箇所説明図



オイルリリーフバルブ

基準不適合発生箇所： オイルリリーフバルブゴム

注：   は交換部品を示す

原動機オイル回路において、製造工程管理が不適切なため、オイルリリーフバルブゴムと内部金属の接着が不十分なものがある。そのため、当該ゴムが剥がれてオイル回路が詰まり、最悪の場合、エンジンオイル供給不足によりエンジンが破損するおそれがある

### 改善の内容

全車両、オイルリリーフバルブを対策品に交換する。

対策後の識別：交換後、車台番号打刻脇に黄色ペイントと外-3008のステッカーを貼付する。